

## CÂMERAS INSTALADAS NOS PRÉDIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL – PIAUÍ

ZE	LOCAL	QUANTIDADE EM FUNCIONAMENTO	QUANTITATIVO TOTAL	OBSERVAÇÕES
<b>SEDE/ANEXO</b>	<b>TERESINA</b>	98	<b>120</b>	22 câmeras sem funcionar devido à falta de configuração do swit. Já foi solicitado junto à STI a respectiva configuração pela SEAPT.
FÓRUM	TERESINA		120	As imagens não refletem nos monitores localizados no GPJI - informação do GPJI
DEPÓSITO CRISTO REI	TERESINA	8	7	Todas funcionando – informação do GPJI
ARQUIVO CENTRAL	TERESINA		6	As imagens não refletem nos monitores localizados no GPJI - informação do GPJI
05ª/94ª	OEIRAS	8	8	
06ª	BARRAS	0	6	Sem Monitor
03ª/4ª	PARNAÍBA	10	10	
07ª/96ª	CAMPO MAIOR	14	14	
08ª	AMARANTE	6	6	
09ª/61ª	FLORIANO	0	8	Câmeras desligadas em razão da reforma.
10ª/28ª/62ª	PICOS	8	9	DVR não está efetuando a gravação dos vídeos das câmeras
11ª	PIRIPIRI	7	7	
12ª	PEDRO II	8	8	
13ª/95ª	SÃO RAIMUNDO NONATO	0	6	Câmeras desligadas em razão da reforma.
14ª	URUÇUÍ	6	8	
15ª	BOM JESUS	6	15	
16ª	UNIÃO	0	5	Informou que aparentemente, não estão funcionando. “Há pouco verifiquei e os leds vermelhos das câmeras não estão brilhando”.
17ª	MIGUEL ALVES	6	5	As 06 câmeras estão funcionando, contudo, não podem confirmar o pleno funcionamento das câmeras, para efeito de monitoramento.
18ª/89ª	VALENÇA DO PIAUÍ	1	6	
19ª	JAICÓS	7	7	
20ª/69ª	SÃO JOÃO	0	7	
21ª	PIRACURUCA	0	8	Informou que não foi possível verificar o funcionamento, pois ao tentar acessar o sistema(intelbras) a senha e o usuário fornecidos retornam como incorretos
22ª	CORRENTE	8	8	Todas funcionando, apenas estava desligado, em contato realizado pelo GPJI
24ª	JOSÉ DE FREITAS	5	5	
25ª	JERUMENHA	6	6	
26ª	PARNAGUÁ	7	7	
27ª	LUZILÂNDIA	6	6	
29ª	PIO IX	4	4	
30ª	SÃO PEDRO DO PIAUÍ	6	6	
32ª/47ª	ALTOS	6	6	Informou que não é possível aferir se as câmeras estão em perfeito funcionamento porque não tem acesso as imagens e não possuímos a TV conectada ao CFTV.
33ª	BURITI DOS LOPES	7	7	
34ª	CASTELO DO PIAUÍ	7	7	
35ª	GILBUÉS	7	7	
36ª	CANTO DO BURITI	2	6	Quatro câmeras não estão funcionando.
37ª/90ª	SIMPLÍCIO MENDES	6	6	
38ª	PAULISTANA	8	8	
39ª	SÃO MIGUEL DO TÁPUIO	6	6	
40ª	FRONTEIRAS	7	7	As imagens não estão sendo exibidas no monitor, que permanece ligado.
41ª	ESPERANTINA	6	6	

43ª	REGENERAÇÃO	0	8	Informou que não é possível aferir, pois não foram disponibilizado a senha de acesso do referido serviços às servidoras do cartório.
44ª	RIBEIRO GONÇALVES	1	1	
45ª	BATALHA	5	6	Apenas uma não está funcionando
46ª	GUADALUPE	7	8	Apenas uma não está funcionando .
48ª	ELESBÃO VELOSO	7	7	
49ª	PORTO	4	4	
52ª	ÁGUA BRANCA	8	9	
53ª	COCAL	8	8	Está funcionando, porem informou que não localizou o ícone de acesso na área de trabalho
54ª	DEMERVAL LOBÃO	3	3	
56ª	SIMÕES	8	8	
57ª	ITAINÓPOLIS	0	4	Não estão funcionando devido um incêndio.
58ª	MONSENHOR GIL	5	5	
59ª	CRISTINO CASTRO	1	1	
64ª	INHUMA	1	1	
67ª	MANOEL EMÍDIO	6	6	
71ª	CAPITÃO DE CAMPOS	6	6	
68ª	PADRE MARCOS	0	4	Nenhuma câmera se encontra em funcionamento, por conta de problemas no CFTV
72ª	ITAUEIRA	4	6	Duas câmeras não estão funcionando.
74ª	BARRO DURO	2	2	2
79ª	CARACOL	5	8	
80ª	MATIAS OLÍMPIO	5	5	
88ª	AVELINO LOPES	8	8	
<b>AL DE CÂMERAS INSTALADAS</b>		<b>391</b>	<b>622</b>	